

		NS-15V	NS-25V	NS-50V	NS-75V	
適応成形機	tf	20~40	40~80	80~140	140~200	
乾燥能力(PC使用時)	kg/h	5.0	8.4	16.7	25.0	
最高使用温度	℃	150	150	150	150	
仕込量	L(kg)	25 (15)	42 (25)	85 (50)	125 (75)	
エアー	必要圧縮機電力 (標準モード/省エネモード)	kW	0.75 / 0.45	1.5 / 0.75	2.2 / 1.5	2.2 / 1.5
	必要圧縮エアー圧力	MPa	0.7	0.7	0.7	0.7
	圧縮エアー消費量 (標準モード/省エネモード)	NL/min	87 / 52	133 / 80	190 / 114	266 / 160
乾燥機供給 ホッパー	型 式		ZH-16-H	ZH-20-H	ZH-20-H	ZH-20-H
	有効容量	L	1.8	3.7	3.7	3.7
	材料検知方式		パドル式レベルスイッチ			
	エアー吸引管径	mm	38	38	38	38
	材料吸引管径	mm	38	38	38	38
成形機供給 ホッパー	型 式		ZH-04-P-H	ZH-20-P-H	ZH-20-P-H	ZH-20-P-H
	有効容量	L	0.1	4.0	4.0	4.0
	材料検知方式		静電容量式近接スイッチ			
	エアー吸引管径	mm	25	38	38	38
	材料吸引管径	mm	25	38	38	38
電 力	総電気容量(50/60Hz)	kVA	2.70 / 2.88	3.22 / 3.39	4.10 / 4.27	5.56 / 5.70
	消費電力(50/60Hz)	kW	2.0 / 2.1	2.43 / 2.53	3.25 / 3.35	4.55 / 4.65
	ヒーター電力	kW	1.2	1.6	2.4	3.6
	乾燥用ブLOWER電力	kW	0.05	0.08	0.1	0.2
	供給用ブLOWER電力(50/60Hz)	kW	0.75 / 0.85	0.75 / 0.85	0.75 / 0.85	0.75 / 0.85
電 源	規 格		200 / 220V 50 / 60Hz 3φ			
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)		接地型3P 20A			
外形寸法(WxDxH)	mm	800 x 500 x 1,823	880 x 600 x 2,035	970 x 600 x 2,152	1,000 x 700 x 2,309	
本体質量	kg	185	235	285	330	
付属部品	CTホース		φ25mm x 4m x 1本	φ38mm x 4m x 1本	φ38mm x 5m x 1本	φ38mm x 5m x 1本
	その他		ヘルールガスケット(1.5S) x 4個・ヘルールクランプ(1.5S) x 4個・ 圧縮エアー接続口(クイックカプラー付) x 1箇所・プラスチック容器 x 2個			